

BMW Group - AIR: 2023-11-09
Model: X5 3.0D A
Numer identyfikacyjny pojazdu: WBAFB71060LX28204
Seria: E53
Kod modelu: FB81
Typ prowadzący: FB81

Pojazd

BMW X5 3.0D A, 160kW

WBAFB71060LX28204



Seria	E53
Kolor	black-sapphire metallic
Aktualne oprogramowanie (i-Level)	
Start gwarancji	2 grudnia 2004

Akcje techniczne

Brak dostępnych akcji.

Bezpłatna naprawa pogwarancyjna w oparciu o VIN

Brak dostępnych akcji.

Informacje specjalne

Brak dostępnych akcji.

Restrykcje w zakresie gwarancji

Brak restrykcji dotyczących gwarancji.

Diagnoza na żywo

 Nie ma rozwiązań serwisowych dla diagnoza na żywo.

Umowy serwisowe

Brak umów BMW Service Inclusive

Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

Brak informacji o błędach.

Mapa nawigacji

Wskazówka: Ustalenie zainstalowanej karty nie było możliwe.

Wskazówka: Dla tego pojazdu nie są dostępne mapy, które można zainstalować bezpłatnie.

Szczegóły pojazdu

Typ pojazdu	Pojazd osobowy
Marka	BMW
Model	X5 3.0D A
Karoseria	GEFZG
Numer identyfikacyjny pojazdu (ostatnie 7 znaków)	LX28204
Numer identyfikacyjny pojazdu (17 znaków)	WBAFB71060LX28204
Seria	E53
Układ kierowniczy	LL
Silnik	M57/TU
Numer silnika	21655758
Układ oczyszczania spalin	Brak danych
Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	0079443ZLI
Numer seryjny Headunit	Brak możliwości określenia Headunit.
Napęd	ALLR
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	
Data produkcji	2004-10-21
Zakład produkcyjny	SPARTANBURG
Data wydania	2004-12-06
Dealer wydający pojazd	Fuhrpark, München, DE
Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	475
Kod tapicerki	V9SW
Kod modelu	FB81
Typ podstawowy	FB71
Typ prowadzący	FB81

Opcje wyposażenia

Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:

01CA Selekcja COP ważnych pojazdów
0205 Automatyczna skrzynia biegów
0216 Wspomaganie układu kier. Servotronic
0226 Sportowe dostosowanie podwozia
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
0249 Wielofunkcyjność dla kierownicy
0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
02CC Obr. BMW, st. le. spr. gw. 132
0302 Instalacja alarmowa
0321 Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu
0330 Pakiet sportowy
0386 Reling dachowy
0402 Dach panoramiczny elektryczny

Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:

Samochód nie ma żadnych doposażeń.

0413 Siatka oddzielająca bagażnika
 0423 Dywaniki podłogowe Velours
 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
 0442 Uchwyt do napojów
 0459 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
 0464 Worek na narty
 0471 Wyp. wn., powierzchnia grafit-metalik
 0481 Fotel sportowy
 0494 Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera
 0502 Spryskiwacze reflektorów
 0508 Park Distance Control (PDC)
 0521 Czujnik deszczu
 0522 Światło ksenonowe
 0524 Adaptacyjne doświetlanie zakrętów
 0534 Klimatyzacja automatyczna
 0548 Licznik kilometrów
 0601 Funkcja TV
 0609 System nawigacji Professional
 0612 BMW Assist
 0633 Instalacja tel. kom. Business
 0672 Zmieniarka CD na 6 płyt CD
 0676 System głośników HiFi
 0775 Podsufitka antracyt
 0785 Lampy kierunkowskazów białe
 0801 Wersja krajowa Niemcy
 0818 Główny wyłącznik akumulatora
 0840 Dostos. do wysokich prędkości
 0851 Wersja językowa, niemiecki
 0863 Spis dealerów, Europa
 0877 Brak obsługi krzyżowej
 0879 Literatura pokładowa, niemiecki
 08SP Sterowanie COP
 0925 Dummy-SALAPA
 0926 pełnowartościowe koło zapasowe
 0936 Dummy-SALAPA
 0945 Dummy-SALAPA
 0964 Przy dost. zażądać płyty DVD nawigacji

Historie pojazdu

Data	Typ	Przebieg	Dealer	Przeгляд
— 14.08.2015	Kluczyk	178439 km	33387	Kluczyk 0
Brak wpisów.				
— 17.06.2014	Kluczyk	172039 km	33387	Kluczyk 0
Brak wpisów.				
— 17.06.2014	Kluczyk	172039 km	33387	Kluczyk 0
Brak wpisów.				
— 17.06.2014	Naprawa	172039 km	33387 Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG , Kleve	Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie

— Zadanie

Opis: Hol- und Bringservice

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Usługa przywozu i dowozu - strefa 1 0 JC
Jednostka czasowa | 00 99 200

— Zadanie

Opis: Abgasuntersuchung / DEKRA-Abnahme

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola składu spalin 8 JC
Jednostka czasowa | 00 00 440

Bereitstellung zur Hauptuntersuchung 0 JC
Jednostka czasowa | -

— Zadanie

Opis: Fensterheber hinten zeitweise ohne Funktion

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeprowadzenie testu pojazdu 2 JC
Jednostka czasowa | 00 00 556

Wykonanie diagnostyki pojazdów z modułem testowym 4 JC
Jednostka czasowa | 61 00 006

— Zadanie

Opis: Fehler NACH Befund-Festlegung+Rücksprache beheben

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana modułu głównego 8 JC
Jednostka czasowa | 61 35 623

Moduł podstawowy 3 1
Część | 61 35 9 117 101

— Zadanie

Opis: Airbagwarnleuchte zeitweise an

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wykonanie diagnostyki pojazdów z modułem testowym 4 JC
Jednostka czasowa | 61 00 006

— Zadanie

Opis: Fehler NACH Befund-Festlegung+Rücksprache beheben

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeprowadzenie testu pojazdu 2 JC
Jednostka czasowa | 00 00 556

Wymiana maty zajętości miejsca przedniego pasażera 23 JC
Jednostka czasowa | 65 77 600

Klamra 30
Część | 52 10 1 945 543

Mata czujnikowa pod. pow. pasażera 1
Część | 65 77 6 921 952

— Zadanie

Opis: PDC Dauerton

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wykonanie diagnostyki pojazdów z modułem testowym Jednostka czasowa 61 00 006	2 JC
--	------

— Zadanie

Opis: Fehler NACH Befund-Festlegung+Rücksprache beheben

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana czujnika ultradźwiękowego z tyłu Jednostka czasowa 66 20 540	3 JC
---	------

Demontaż i montaż/wymiana czujnika ultradźwiękowego z przodu Jednostka czasowa 66 20 518	10 JC
---	-------

Czujnik ultradźwiękowy czarny Część 66 20 6 989 068	1
--	---

Czujnik PDC Część 66 20 6 989 069	1
--	---

— Zadanie

Opis: Handbremse hinten

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana szczęk hamulcowych Jednostka czasowa 34 41 658	13 JC
---	-------

Pasta do układów ham. Część 83 19 2 158 851	2
--	---

Czujnik klocków hamulcowych Część 34 35 1 165 580	1
--	---

Śruba imbusowa Część 34 21 1 161 806	2
---	---

Tarcza hamulcowa tylna Część 34 21 6 859 678	2
---	---

Zestaw naprawczy sprężyn Część 34 41 0 038 346	1
---	---

Zestaw montaż. szczęk hamulc. Część 34 41 6 761 293	1
--	---

Pasta do układów ham. Część 83 19 2 158 851	1
--	---

Sprężynka Część 34 21 1 159 963	2
--------------------------------------	---

Klocki hamulcowe, bezazbestowe Część 34 21 6 761 248	1
---	---

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

						Doradztwo serwisowe dot. samochodu z kartą serwisową Jednostka czasowa 00 52 052	1 JC
						!!! unknown BMW-Id A000014 Kostenloser Fett & Wirtz Service-Check Füllmengen bei Notwendigkeit ergänzen !!! Jednostka czasowa A00 00 14	2 JC
						!!! unknown BMW-Id 0011000 Fahrzeug maschinell waschen und aussaugen (kostenlos) !!! Jednostka czasowa 00 11 000	3 JC
						Olej silnikowy SAE 5W-30 Longlife-04 Część 83 21 0 398 509	1
—	22.05.2013	Kluczyk	169268 km	33387		Kluczyk 0	
	Brak wpisów.						
—	22.05.2013	Naprawa	169268 km	33387	Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG , Kleve	Zadanie	
—	Zadanie						
	Opis: Heckleuchten (Eigene)						
	Określono jako ponowna wizyta: Nie						
	Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:						
						Demontaż i montaż/wymiana obu tylnych lamp Jednostka czasowa 63 21 200	8 JC
—	24.04.2013	Naprawa	169047 km	33387	Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG , Kleve	Zadanie Zadanie	
—	Zadanie						
	Opis: Kraftstoffpumpe prüfen						
	Określono jako ponowna wizyta: Nie						
	Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:						
						Wymiana pompy ssącej strumieniowej Jednostka czasowa 16 14 525	18 JC
						Przeprowadzenie testu pojazdu Jednostka czasowa 00 00 006	4 JC
						Wykonanie diagnostyki pojazdów z modułem testowym Jednostka czasowa 61 00 006	2 JC
						Przełącznik ze styk. zw., białoziel. Część 61 36 8 373 700	1
						Pompa paliwowa, diesel Część 16 12 6 756 157	1
						Opaska na węże Część 07 12 9 952 104	1
—	Zadanie						
	Opis: prüfen						
	Określono jako ponowna wizyta: Nie						
	Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:						

	!!! unknown BMW-Id 001 1000 Fahrzeug maschinell waschen und aussaugen (kostenlos) !!! Jednostka czasowa 00 11 000				3 JC
—	14.11.2012 Kluczyk	167694 km	33387	Kluczyk 0	
	Brak wpisów.				
—	14.11.2012 Naprawa	167694 km	33387 Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG , Kleve	Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie	
—	Zadanie				
	Opis: Motorwarnleuchte an				
	Określono jako ponowna wizyta: Nie				
	Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:				
	Przeprowadzenie testu pojazdu Jednostka czasowa 00 00 006				4 JC
	(prawny) przegląd ogólny Jednostka czasowa 00 12 159				2 JC
—	Zadanie				
	Opis: Fehler NACH Befund-Festlegung+Rücksprache beheben				
	Określono jako ponowna wizyta: Nie				
	Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:				
	Demontaż i montaż/uszczelnienie lub wymiana kolektora spalinowego Jednostka czasowa 11 62 500				38 JC
	Pierścień uszczelniający Część 07 11 9 905 041				2
	Opaska na węże Część 07 12 9 952 109				2
	Nakrętka sześciokątna Część 18 30 1 737 774				2
	Nakrętka sześciokątna Część 11 62 1 744 323				2
	Uszczelka Część 11 62 7 795 266				1
	Uszczelka metalowa Część 11 62 7 798 177				3
	Śruba Część 11 65 2 243 402				3
	Nakrętka kołnierkowa Część 11 62 7 789 015				15
	Kolektor wydechowy Część 11 62 7 788 422				1
	Śruba z podkładką Część 07 11 9 906 086				4
	Nakrętka sześciokątna z kołnierzem Część 33 30 6 760 587				1
	Nit rozprężny Część 17 11 1 712 963				3

— Zadanie

Opis: Achsmanschette vorne links defekt

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana półosi napędowej z lewej lub z prawej strony Jednostka czasowa 31 60 502	21 JC
---	-------

Wymiana jednej osłony przegubu półosi napędowej Jednostka czasowa 31 60 530	5 JC
--	------

Nakrętka z kołnierzem Część 33 41 1 133 785	1
--	---

Zestaw naprawczy osłony przegubu zewn. Część 31 60 7 507 402	1
---	---

Nakrętka samozabezp. z kołnierzem Część 33 32 6 760 668	1
--	---

— Zadanie

Opis: Luftfilter und Ölabscheider

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana wkładu filtra powietrza Jednostka czasowa 13 72 501	1 JC
--	------

Wymiana oddzielacza oleju Jednostka czasowa 00 00 672	2 JC
--	------

Wkład filtra powietrza Część 13 71 2 247 444	1
---	---

Odpowietrznik Część 11 12 7 799 225	1
--	---

— Zadanie

Opis: Kostenloser Fett & Wirtz Service-Check Füllmengen bei Notwendigkeit ergänzen

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

!!! unknown BMW-Id A000014 Kostenloser Fett & Wirtz Service-Check Füllmengen bei Notwendigkeit ergänzen !!! Jednostka czasowa A00 00 14	2 JC
---	------

!!! unknown BMW-Id 0011000 Fahrzeug maschinell waschen und aussaugen (kostenlos) !!! Jednostka czasowa 00 11 000	3 JC
--	------

— 26.09.2012 Naprawa 166540 km 33387 Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG , Kleve Zadanie Zadanie Zadanie

— Zadanie

Opis: Teile angeliefert!

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana obudowy na lusterku zewnętrznym z lewej lub z prawej strony Jednostka czasowa 51 16 040	5 JC
---	------

— Zadanie

Opis: Teile angeliefert!

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana plakietki BMW z tyłu Jednostka czasowa 51 14 510	2 JC
---	------

— Zadanie

Opis: Kostenloser Fett & Wirtz Service-Check Füllmengen bei Notwendigkeit ergänzen

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

!!! unknown BMW-Id A000014 Kostenloser Fett & Wirtz Service-Check Füllmengen bei Notwendigkeit ergänzen !!! Jednostka czasowa A00 00 14	2 JC
---	------

BMW ATF D III Część 83 22 9 407 858	0.1
--	-----

Płyn do sprysk.ze środkiem zapob.zamarz. Część 83 12 2 181 287	2
---	---

—	07.09.2011	Naprawa	158421 km	35708 Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG , Wesel	Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie
---	------------	---------	-----------	---	---

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika BMW wraz z serwisem dodatkowym Jednostka czasowa 00 00 250	4 JC
--	------

Podanie JC do wewnątrz warsztatowego rozliczenia wynagrodzenia Jednostka czasowa 00 00 901	4 JC
---	------

Podanie JC do wewnątrz warsztatowego rozliczenia wynagrodzenia Jednostka czasowa 00 00 901	4 JC
---	------

!!! unknown BMW-Id 6488888 Desinfektion der Klimaanlage !!! Jednostka czasowa 64 88 888	2 JC
--	------

Mikrofiltr z węglem aktywnym Część 64 31 9 224 085	1
---	---

Śr. czyszcz. do obud. filtra przeciwpył. Część 83 19 0 447 914	0.2
---	-----

Olej silnikowy SAE 5W-30 Longlife-04 Część 83 21 0 398 509	7.5
---	-----

Śruba zamykająca Część 11 13 7 535 106	1
---	---

Kpl. wkład filtra oleju Część 11 42 8 513 377	1
--	---

Śr. do czyszczenia klimatyzacji Część 83 19 2 167 730	1
--	---

!!! unknown BMW-Id 99999000007 DICHTSATZ !!! Część 99 99 9 000 007	Lokalnie	1
— Zadanie		
Opis:		
Określono jako ponowna wizyta: Nie		
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:		
Wymiana płynu w układzie hamulcowym z ABS/ASC+T Jednostka czasowa 34 00 525		7 JC
Płyn hamulcowy DOT4 LV, o nisk. lepkości. Część 83 13 0 443 027		1.1
— Zadanie		
Opis:		
Określono jako ponowna wizyta: Nie		
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:		
Wymiana klocków hamulcowych z przodu Jednostka czasowa 34 11 507		6 JC
Czujnik klocków hamulcowych Część 34 35 1 165 579		1
Sprężynka Część 34 11 1 163 488		2
Środek do czyszczenia hamulców Część 83 19 2 147 681		1
Klocki hamulcowe, bezazbestowe Część 34 11 6 761 252		1
— Zadanie		
Opis:		
Określono jako ponowna wizyta: Nie		
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:		
Wymiana paska napędowego sprężarki klimatyzacji Jednostka czasowa 11 28 555		2 JC
Wymiana paska napędowego alternatora Jednostka czasowa 11 28 510		5 JC
Pasek wieloklinowy Część 64 55 7 786 705		1
Pasek wieloklinowy Część 11 28 7 786 075		1
— Zadanie		
Opis:		
Określono jako ponowna wizyta: Nie		
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:		
Wymiana drążków kierowniczych z lewej i z prawej strony Jednostka czasowa 32 21 251		19 JC
Pomiar podwozia przez system diagnostyki kinematyki z pomiarem wysokości bez załadunku pojazdu Jednostka czasowa 32 00 595		10 JC
Ustawienie zbieżności i pochylenia kół przedniej osi Jednostka czasowa 32 00 610		6 JC

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana turbosprężarki Jednostka czasowa 11 65 020	34 JC
Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym Jednostka czasowa 00 00 005	4 JC
Demontaż i montaż/wymiana katalizatora Jednostka czasowa 18 31 535	8 JC
Demontaż i montaż kolektora ssącego Jednostka czasowa 11 61 550	16 JC
Demontaż i montaż/wymiana chłodnicy powietrza doładowującego Jednostka czasowa 17 51 550	19 JC
Śruba Część 11 65 2 243 402	3
RP turbosprężarka Część 11 65 7 791 046	1
Olej silnikowy SAE 5W-30 Longlife-04 Część 83 21 0 398 509	2.5
Nakrętka sześciokątna Część 11 62 1 744 323	2
Nakrętka sześciokątna Część 18 30 1 737 774	2
Tulejka mocująca Część 18 30 7 560 777	2
Zest. dopos.- filtr cząstek stałych Część 18 10 0 418 189	1
Pierścień uszczelniający Część 07 11 9 905 041	4
Uszczelka Część 11 62 7 795 266	1
Chłodnica powietrza doładowującego Część 17 51 7 791 231	1
Uszczelka Część 11 42 2 246 091	1

— 12.01.2011 Naprawa 145888 km 01911 Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG , Moers Zadanie Zadanie Zadanie

— Zadanie

Opis: Panoramadach instandsetzen

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana mechanizmu do dachu przesuwno-uchylnego z przodu z lewej strony i z prawej strony Jednostka czasowa 54 10 020	72 JC
Demontaż i montaż/wymiana mechanizmu rolety podsufitki Jednostka czasowa 54 10 650	6 JC

— Zadanie

Opis: Heckwischer prüfen

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Pióro wycieraczki tylnej szyby wymiana
Jednostka czasowa | 61 62 520 1 JC

— Zadanie

Opis: DWA löst sporadisch aus prüfen

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeprowadzenie testu pojazdu
Jednostka czasowa | 00 00 556 2 JC

— 11.01.2011 Naprawa 145888 km 35708 Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG , Wesel Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie

— Zadanie

Opis: prüfen

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymiana mechanizmu do dachu przesuwno-uchylnego z tyłu z lewej strony i z prawej strony
Jednostka czasowa | 54 10 630 15 JC

Wymiana mechanizmu do dachu przesuwno-uchylnego z przodu z lewej strony i z prawej strony
Jednostka czasowa | 54 10 020 72 JC

Smar RHF 1
Część | 83 19 2 157 321 2

Oslona gumowa
Część | 54 13 7 075 903 2

Mechanizm oslony lusterka, przód
Część | 54 13 7 118 849 1

Mechanika rolety podsufitki z przodu
Część | 54 10 7 198 619 1

— Zadanie

Opis: prüfen

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Pióro wycieraczki
Część | 61 62 7 074 477 1

Płyn do sprysk.ze środkiem zapob.zamarz.
Część | 83 12 2 181 283 8

— Zadanie

Opis: 12 Punkte Check

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

!!! unknown BMW-Id 0011002 12 Punkte-Check !!!
Jednostka czasowa | 00 11 002 10 JC

— Zadanie

Opis: Ersatzfahrzeug

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

— 10.12.2009 Kluczyk 117970 km 30973 Kluczyk 0

Brak wpisów.

— 10.12.2009 Kluczyk 117970 km 30973 Kluczyk 0

Brak wpisów.

— 01.07.2009 Naprawa 105240 km 30973 Böhm +
Kelleners
GmbH , Wesel Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

(Fremd und Eigen) 1 JC
Jednostka czasowa | 99 99 999

Kosten für Ersatzfahrzeug 1 JC
Jednostka czasowa | 99 99 999

— 30.06.2009 Naprawa 105240 km 30973 Böhm +
Kelleners
GmbH , Wesel Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kosten für Ersatzfahrzeug 1 JC
Jednostka czasowa | 99 99 999

(Fremd und Eigen) 1 JC
Jednostka czasowa | 99 99 999

— 30.06.2009 Naprawa 105240 km 30973 Böhm +
Kelleners
GmbH , Wesel Zadanie
Zadanie
Zadanie

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Sicherheits-Zertifikat 3 JC
Jednostka czasowa | 00 99 800

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Diagnosa z użyciem systemów informatycznych 4 JC
Jednostka czasowa | 61 00 005

Montaż kabla naprawczego do napinacza pasa z lewej i z prawej strony Jednostka czasowa 00 52 099	16 JC
Kabel napr. nap. pasa/styk fotela Część 61 12 9 118 095	1
Stossverbinder rot Część 99 93 5 559 231	Lokalnie 4

— Zadanie

Opis:

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola działania Park Distance Control Jednostka czasowa 66 20 000	4 JC
Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym Jednostka czasowa 00 00 005	4 JC
Demontaż i montaż/wymiana czujnika ultradźwiękowego z tyłu Jednostka czasowa 66 20 542	1 JC
rechts hinten Jednostka czasowa 99 99 999	1 JC
Czujnik PDC Część 66 20 6 989 069	1

— 15.01.2009 Kluczyk 94663 km 30973 Kluczyk 0

Brak wpisów.

— 29.10.2008 Gwarancja 88839 km 30973 Zadanie: Frame/module, panorama roof/slide/tilt sunroof Broken

— Zadanie: Frame/module, panorama roof/slide/tilt sunroof Broken

Opis: Frame/module, panorama roof/slide/tilt sunroof Broken

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż/wymiana kompletnego szklanego dachu przesuwno- uchylnego Jednostka czasowa 54 13 080	27 JC
Wymiana ramy szklanego dachu panoramicznego Jednostka czasowa 54 13 556	12 JC
Frame/module, panorama roof/slide/tilt sunroof Broken Usterka 54 12 21 13 00	
Dach panoramiczny kpl. szklany elektr. Część 54 10 7 185 572	1

— 24.10.2008 Kluczyk 88839 km 30973 Kluczyk 0

Brak wpisów.

— 08.08.2008 Kluczyk 85353 km 03864 Kluczyk 0

Brak wpisów.

— 12.02.2007 Gwarancja 55413 km 03864 Zadanie: Front brake caliper Sticking/jammed
Zadanie: Side track rod worn / stretched out

— Zadanie: Front brake caliper Sticking/jammed

Opis: Front brake caliper Sticking/jammed

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Odpowietrzanie układu hamulcowego z DSC Jednostka czasowa 34 00 550	6 JC
--	------

Demontaż i montaż/wymiana zacisku hamulcowego z przodu z lewej lub z prawej strony Jednostka czasowa 34 11 519	4 JC
--	------

Front brake caliper Sticking/jammed
Usterka | 34 11 01 29 00

Zacisk hamulcowy prawy Część 34 11 6 773 132	1
---	---

— Zadanie: Side track rod worn / stretched out

Opis: Side track rod worn / stretched out

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Pomiar podwozia przez system diagnostyki kinematyki z pomiarem wysokości bez załadunku pojazdu Jednostka czasowa 32 00 595	5 JC
--	------

Wymiana drążka kierowniczego z lewej lub z prawej strony Jednostka czasowa 32 21 231	5 JC
---	------

Pomiar podwozia przez system diagnostyki kinematyki z pomiarem wysokości bez załadunku pojazdu Jednostka czasowa 32 00 155	0 JC
--	------

Side track rod worn / stretched out
Usterka | 32 21 04 21 00

Drążek kierowniczy Część 32 10 6 774 336	1
---	---